**N° Ordre 31**

# Rapport de vérification

## Tracteur agricole

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Date de la vérification** | 01/04/2025 | **Vérificateur** | Mr BRUCKER JULIEN |

**Repères :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Client** | VILLE / CM 624 PH | **Bâtiment** | | **Service** | VILLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricant** | FAUCHEUX | | |
| **Type** | F256 | | |
| **N° Identification** | 152257 | | |
| **Année (plaque)** | 2002 | **Marquage** | CE |
| **Particularités** | -Equipements : sans godet ce jour<br>-Châssis porteur sur pneus<br>-Conducteur porté assis | | |

## Contenu et conditions de la vérification

*Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.*
*Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.*
*Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.*
*La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.*
*Documents présentés : Aucun*

## Résultat de la vérification

**Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.**

**N° Ordre 31**

# Observations

| | |
|---|---|
| **MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES** | Vérins et canalisations : Etancher les fuites du circuit hydraulique. |
| **DISPOSITIONS DIVERSES** | Masse et capacité des équipements : Afficher au poste de conduite la masse des équipements utilisés par l'engin de terrassement pendant la manutention des charges ; celle-ci est absente ou illisible. |