RENAULT G280 27002 22/01/1993

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**G280**	**27002**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
22/01/1993	**EXCELLENT ÉTAT GÉNÉRAL**






Le

28/10/2026

À

7 AVENUE JOSEPH REY COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b7da4f37-9488-452e-8b13-182ba5aa3d5b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ampirol
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	G280
Date de mise en circulation ou année	22/01/1993
Numéro de série	VF6BA02A000017475
Numéro d'immatriculation (A)	4085 VK 68
Puissance	280cv
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	315/80/22.5
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	27002

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1
Photo dégât 2
Photo dégât 3
Photo dégât 4
Photo dégât 5
Photo dégât 6
Photo dégât 7
Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10
Photo dégât 11
Photo dégât 12
Photo dégât 13
Photo dégât 14
Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Excellent état général
Photos annexes	