INVENTAIRE N°1667 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**125072**	**24/03/2011**

Commentaires globaux

ÉTAT MOYEN, VÉHICULE SALE,






Le

04/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/64ad5975-ef48-4fe9-93a8-6f7811e1f049

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	24/03/2011
Numéro d'immatriculation	BE 049 EM
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd, girafon, Crochet attelage
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Petit travaux de carrosserie à prévoir + nettoyage complet intérieur et extérieur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon mais lustrage à prévoir
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	125072

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 10





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État moyen, véhicule sale,