# RENAULT KANGOO 253920 19/10/2012

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **KANGOO** | **253920** | **19/10/2012** |

Commentaires globaux

**ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT**
**HORMIS PEINTURE**
**TERNE. CONTRÔLE**
**MOTEUR IMPOSSIBLE**
**BATTERIE HS**



Le

**09/04/2026**

À

**COLMAR - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/aa60c074-dd7b-4be4-ad4d-c62b17648985

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Voiture particulière |
| Identification vendeur | SDIS 68 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Kangoo |
| Date de mise en circulation ou année | 19/10/2012 |
| Numéro de série | VF1KW25B547885032 |
| Numéro d'immatriculation | CM-778-AG |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Avant |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Radio CD, climatisation, régulateur de vitesse |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Carrosserie Bon état mais peinture terne, intérieur propre |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR NON TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Voiture particulière |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 195/65/15 |
| Etat des pneus | Bon |
| Etat carrosserie | Correct |
| Etat soubassements | Bon |
| Etat intérieur | Propre |
| Transmission | Avant |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 253920 |

Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Autre photo intérieur





# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | État général correct hormis peinture terne. Contrôle moteur impossible batterie hs |