RENAULT KANGOO 24/10/2018

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
RENAULT	**KANGOO**	**24/10/2018**	**VÉHICULE EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT , INTÉRIEUR MOTEUR À REVOIR !**






Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bb42c224-1591-4745-852c-d72e14cb584a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgonnette
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	24/10/2018
Numéro de série	NF1FW52J261730702
Numéro d'immatriculation	FB 951 HB
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Attelage , girophare
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Vitre conducteur cassé , serrure conducteur forcée , élément de fixation pour étagère intérieur arrière à démonter , porte latérale arrière droit ne s'ouvre pas !? Moteur ne démarre pas ? Décalcomanies sur le contour de la carrosserie à décoller , manque batterie ! faisceau électrique coupé ! Pas de kilométrage faute de moteur éteint !
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	295/65/15
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Decalcomanie a décoller sur le contour de la carrosserie
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	À nettoyer complètement , trou sur assise conducteur ,
Transmission	? Véhicule non testé cause de non démarrage du moteur
Nombre de vitesses	X6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG






Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4






Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en très mauvais état , intérieur moteur à revoir !

Photos annexes

