AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F058014588

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/07/2023	23264562

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 23/07/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S031F310**
(9) RAISON SOCIALE :
CCT
(3) COORDONNÉES :
131 CHEMIN DU SANG DE SERP

31200 TOULOUSE
05.61.47.61.78

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : TRICOT MICHAEL
N° D'AGREMENT : 031F1489
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-730-XT (F)	17-09-2009	17-09-2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW0BC542197974	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
FW0BC5	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125024

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise (AV)
4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation (G)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D,ARG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/08/2018:76609 Km / 30/08/2018:76673 Km / 26/07/2019:84486 Km / 24/07/2020:92735 Km / 27/07/2021:103731 Km / 28/07/2022:116193 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+4.9m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		11%			2%	
Forces verticales		863daN			802daN	
Frein de service						
Forces de freinage	311daN		287daN	283daN		280daN
Déséquilibre (<20%)		8%			2%	
Force de freinage (efficacité)	311daN		287daN	283daN		280daN
Taux d'efficacité (≥50%)				69%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				25%		

Opacité des fumées (≤1.50m-1) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.4% D:-1.6%

CT RG VL 057 200 001 - 12/22