RENAULT KANGOO II EXPRESS (FW) 1.5 DCI 225403 03/10/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**KANGOO II EXPRESS (FW) 1.5 DCI**	**225403**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
03/10/2013	**ÉTAT TRÈS MOYEN. NE DÉMARRE PAS. BATTERIE HS.**









Le

28/08/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZONE INDUSTRIELLE DE MANE 56400 BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/24c5c770-b384-4d63-bbaf-cadbdc13a3bd

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	utlitaire
Identification vendeur	Trans loisirs ouest

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi
Date de mise en circulation ou année	03/10/2013
Numéro de série	VF1FW18H549640557
Numéro d'immatriculation (A)	CZ-777-FC
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	traction
Etat trains roulants	ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195 65 R15
Etat des pneus	usés
Etat carrosserie	dégats coté gauche
Etat soubassements	ok
État de l'intérieur	ok
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique

Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	225403
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	état très moyen. ne démarre pas. batterie HS.
Photos annexes	