INVENTAIRE N°1773 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
RENAULT	**KERAX**	**187922**	**VENDU EN L'ÉTAT, RIDELLE LATÉRALE HS OUVERTURE IMPOSSIBLE , MONTANT DE RIDELLE CENTRAL CORRODÉ.**







Le

13/11/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b66e145a-926c-4770-a4a9-5baec59879c8

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	Conseil départemental Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kerax
Numéro d'immatriculation	Df594pz/ 6914
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ridelle latérale HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion benne
Nombre de portes	2
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Ok
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Ok
Transmission	Manuel

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




Kilométrage	187922

Photo tableau de bord



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vendu en l'état, Ridelle latérale HS ouverture impossible , montant de ridelle central corrodé.

Photos annexes



