INVENTAIRE N°1661 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**43287**	**06/02/2006**

Commentaires globaux

TRAVAUX DE CARROSSERIE ET NETTOYAGE INTÉRIEUR À PRÉVOIR,



Le

05/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bae086c3-18d1-45a2-ba53-fe53b908545f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	06/02/2006
Numéro de série	VF1UDCVK535042218
Numéro d'immatriculation	196 ARM 67
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio K7
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie et nettoyage à prévoir
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire plateau
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correct,
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Sale, usé
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	43287

Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Travaux de carrosserie et nettoyage intérieur à prévoir,