EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F061590729

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/08/2024	24092705

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 07/08/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S095F213**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

(3) COORDONNÉES :
FREDERIC 95
108 ROUTE DE PONTOISE
95100 ARGENTEUIL
01.39.98.04.04

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 095F1339
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AZ-662-DV (F)	30-08-2010	30-08-2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAF4AE44036853	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
N10RENCT0017442	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

103573

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)
4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (AR)
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,D,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AV,AVD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D,ARG,ARD)
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AR)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28/06/2018:65551 Km / 03/07/2018:65727 Km / 27/06/2019:73328 Km /
25/06/2020:80175 Km / 05/08/2020:80213 Km / 24/06/2021:86546 Km /
22/06/2022:91620 Km / 18/08/2022:92106 Km / 19/06/2023:96817 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.8m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		3%			4%	
Forces verticales		1526daN			951daN	
Frein de service						
Forces de freinage	499daN		469daN	259daN		279daN
Déséquilibre (<20%)		6%			8%	
Force de freinage (efficacité)	499daN		469daN	259daN		279daN
Taux d'efficacité (≥50%)				60%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				19%		
Opacité des fumées (1.07m-1) C1:0.34 C2:0.39						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)				G:-0.7%		D:-1.1%

CT RG VL 060 500 001 - 10/23 ☆