INVENTAIRE N°2572 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**278813**	**30/03/2010**

Commentaires globaux

L'ÉTAT GLOBALEMENT CORRECT, MALGRÉ QU'IL NE DÉMARRE PAS, PROBABLEMENT UN PROBLÈME D'ANTIDÉMARRAGE.



Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7d20ecfb-c0e2-425f-8ab4-af04799f06d7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	RENAULT MASTER
Identification vendeur	Fc053

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	30/03/2010
Numéro de série	Vf1fdb2e642450543
Numéro d'immatriculation	Ap806lt
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle 6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Les difficultés de déverrouillage du véhicule démarreur se lancent mais ne débarquent pas, voyant anti-démarrage clignotent.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/65r16c
Etat des pneus	Avant 50% arrière 80% d usure
Etat soubassements	Non verifiable
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	278813

Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	L'état globalement correct, malgré qu'il ne démarre pas, probablement un problème d'antidémarrage.