N° D'IMPRIMÉ C70847006

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
16/06/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26144608

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
15/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S025C091

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTA PONTARLIER HAUT DOUBS

(3) COORDONNÉES : 4 RUE EUGENE THEVENIN
BP 14
25301 PONTARLIER CEDEX
Tél : 03.81.46.85.75

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 039Z1037

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-655-VX (F)	15/01/2013	15/01/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAA4BC47885457	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT026R498	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
235052

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARG
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD

Défaillances mineures :
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, AVD, D
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) AVD
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/06/2019 : 120739 km / 01/07/2020 : 141144 km / 23/06/2021 : 159595 km / 21/06/2022 : 178182 km / 20/06/2023 : 199739 km / 17/06/2024 : 215521 km / 18/06/2025 : 232255 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		6 %	
Forces verticales :	1332 daN			1219 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	462 daN	466 daN	420 daN	468 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	462 daN	466 daN	420 daN	468 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -0.3 % -0.5 %

Paragon - Décembre 2025

Certificat d'immatriculation

FL87

N° Immatriculation	Date de 1ère immatriculation
A. CP-655-VX	B 15/01/2013

C.1 CONSEIL GENERAL DU DOUBS

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

C.4.1

C.3
7 AVENUE DE LA GARE D'EAU

25000 BESANCON

D.1 RENAULT

D.2 MAA4BC

D.2.1 N1ORENCT026R498

D.3 MASTER

E. VF1MAA4BC47885457

F.1	3500	F.2	3500	F.3	6000		
G	2262	G.1	2187				
J	N1	J.1	CTTE	J.2	BB	J.3	FOURGON
K	e2*2007/46*0016*16						
P.1	2299	P.2	74	P.3	GO	P.6	8
Q		S.1	7	S.2		U.1	82
U.2	2625	V.7	209	V.9	715/2007*566/2011EURO5		

X.1 VISITE AVANT LE 15/01/2017

Y.1	288	Y.2	34
Y.3	0	Y.4	4
Y.5	2.5	Y.6	328.5

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation,
la sous directrice de la circulation
et de la sécurité routières

A. Lebrun

Anne LEBRUN

H

I 15/01/2013

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

CP-655-VX 15/01/2013

2013AE09164

VF1MAA4BC47885457

RENAULT

CONSEIL GENERAL DU DOUBS

CRFRACP655VX7VF1MAA4BC4788545781301151CTTE<<

FOURRENAULT<<<<<<<MASTER<<<<<<<2013AE0916426