# INVENTAIRE N°2281 2026

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **MASTER** | **229054** | **I17/10/2014** |

Commentaires globaux

**VÉHICULE AVEC PAS MAL DE PIÈCES DÉMONTÉES À L'INTÉRIEUR, QUELQUES TRACES D'USAGE MAIS GLOBALEMENT CORRECTE.**







Le

**19/02/2026**

À

**VANNES - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/cfc0056a-aefa-4358-8c71-10c232acede2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Renault master |
| Identification vendeur | Vsav |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Master |
| Date de mise en circulation ou année | I17/10/2014 |
| Numéro de série | Vfm6ff4ve51275691 |
| Numéro d'immatriculation | Dl512an |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | 6 |
| Etat trains roulants | Non verifiable |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Batterie hs problèmes électriques tableau de bord, moteur tourne sur 3 cylindres par moments. |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Vasp |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 225/65r16 112/110r |
| Etat des pneus | Avant 60% d usure arrière 10^ d usure |
| Etat carrosserie | État globalement correct. |
| Etat soubassements | Non verifiable |
| Etat intérieur | Présence d'accessoires montés, pas mal de pièces démontées. |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 6 |


# DOCUMENTS


## Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG





Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)









# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 229054 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)











# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 6



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Véhicule avec pas mal de pièces démontées à l'intérieur, quelques traces d'usage mais globalement correcte. |