INVENTAIRE N°2275 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**228300**	**05/11/2015**

Commentaires globaux

ÉTAT D'USAGE AVEC BEAUCOUP DE PIÈCES DE PROTECTION DE CARROSSERIE MANQUANTE.



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e7f8d5b3-7ff6-4628-8045-fef676c5e77a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault master
Identification vendeur	Vsav

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	05/11/2015
Numéro de série	Vf6mff4ze53266280
Numéro d'immatriculation	Dx976dm
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Démarre mal batterie hs problème de charge batterie, désamorcage circuuit carburant, pneu avant gauche crevé.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65r16c 112 110
Etat des pneus	50% avant pneus gauche a plat arrière 10% d usure
Etat carrosserie	Moyen avec beaucoup de protection de carrosserie manquante.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Correcte mets plein de trace de montage d'accessoire.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	228300

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)











Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État d'usage avec beaucoup de pièces de protection de carrosserie manquante.