# INVENTAIRE N°2570 2026

| Marque | Modèle | Kilométrage | Commentaires globaux |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **MEGANE** | **201023** | **VÉHICULE EN MAUVAIS ÉTAT IMMOBILISÉ DEPUIS LONGTEMPS, BEAUCOUP DE MOISISSURE, TRÈS SALE.** |



Le

**24/03/2026**

À

**LAMBALLR - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/5c2bb72a-095e-4686-8413-f8db52a8c29e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Renault m'égare 2 |
| Identification vendeur | Ed051 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Megane |
| Numéro de série | 24/02/2006 |
| Numéro d'immatriculation | 810xh22 |
| Energie | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | 6 vitesses |
| Etat trains roulants | Non verifiable |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Vp |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 195/65r15 |
| Etat des pneus | 50% avant 50% arrière |
| Etat soubassements | Non verifiable |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 201023 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Véhicule en mauvais état immobilisé depuis longtemps, beaucoup de moisissure, très sale. |