RENAULT MÉGANE ESTATE 33000 27/06/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MÉGANE ESTATE**	**33000**	**27/06/2007**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL
CARROSSERIE CORRECT,
INTÉRIEUR MOYEN



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7720dbda-fcd6-4256-a66b-637ec0d715ba

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Mégane estate
Date de mise en circulation ou année	27/06/2007
Numéro de série	VF1KMSEC637992249
Numéro d'immatriculation	1243 ZG 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio CD, climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État carrosserie correct, pare choc AVD degraffé, intérieur usé, contrôle moteur impossible batterie hs,
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	33000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5





Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général carrosserie correct, intérieur moyen