RENAULT MÉGANE ESTATE 243000 12/22/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MÉGANE ESTATE**	**243000**	**12/22/2008**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL MOYEN ,
CONTRÔLE IMPOSSIBLE
BATTERIE HS



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2f55d375-5891-4ea7-90c5-dab621cb0d58

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Mégane estate
Date de mise en circulation ou année	12/22/2008
Numéro de série	VF1KMSEC640773290
Numéro d'immatriculation	6094 ZS 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio CD, climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État carrosserie moyen, intérieur usure normale, Contrôle impossible, batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Déformé côté droit, ok côté gauche
Etat intérieur	Correct
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	243000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général moyen , Contrôle impossible batterie hs