INVENTAIRE N°2622 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLUM**	**155212**	**10/02/2011**

Commentaires globaux

VÉHICULE EN ÉTAT CORRECT DANS L'ENSEMBLE, PAS DE DÉGÂTS MAJEURS, SIMPLEMENT UN PETIT PEU DE CORROSION.









Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/28454210-3e60-4c6a-9571-3dbfde079616

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	PI
Identification vendeur	E014

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	10/02/2011
Numéro de série	Vf644agd000003114
Numéro d'immatriculation	Bh596nw
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6 rapport
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	10r17.5
Etat des pneus	Avant 30% d usure arrière 50
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur






Photo des hydrauliques (quand présent)
















BH-596-NW



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	155212

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare







Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en état correct dans l'ensemble, pas de dégâts majeurs, simplement un petit peu de corrosion.