INVENTAIRE N°2621 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLUM**	**224749**	**31/07/2012**

Commentaires globaux

VÉHICULE GLOBALEMENT EN BEL-ÉTAT, QUELQUES TRAINS D'OXYDATION À SIGNALER DUE À L'ENVIRONNEMENT



Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6685272a-5d98-4c8c-ae9d-45a81d4dcb33

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Pl camion de collecte
Identification vendeur	E468

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	31/07/2012
Numéro de série	Vf644agd000003982
Numéro d'immatriculation	Cj458gw
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	245/70r17,5
Etat des pneus	60% d usure avant et arrière
Transmission	Automatique


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photo des hydrauliques (quand présent)




























Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	224749

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)






Plaque de tare





Plaque constructeur de l'équipement





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule globalement en bel-état, quelques trains d'oxydation à signaler due à l'environnement