RENAULT MIDLUM 300 123803 4849 09/11/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MIDLUM 300**	**123803**	**4849**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
09/11/2010	**VÉHICULE ATTAQUÉ PAR LA CORROSION, MÉCANIQUE OK**



Le

05/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a57a8cfd-19a9-4b6c-b7b4-3d48cd3c401d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Multi benne
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum 300
Date de mise en circulation ou année	09/11/2010
Numéro d'immatriculation	BB-924-KE
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Corrosion importante sur chassis
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Multi benne
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80/R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Cabine camion bonne, Corrosion sur chassis
Etat soubassements	Mauvais
Etat intérieur	Passable
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

Documents

Attestation limiteur



Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	123803

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	4849

Photo tableau de bord




Photo console centrale




Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule attaqué par la corrosion, mécanique ok