RENAULT PREMIUM 380 97052 10201 28/04/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**PREMIUM 380**	**97052**	**10201**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
28/04/2011	**ÉTAT GÉNÉRAL INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR BON. PRÉVOIR RÉPARATION VOIR EMBRAYAGE ET ESSIEU ARRIÈRE**



Le

04/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fd04d4da-8450-4366-b933-1ac7a17d5ac7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Assainissement
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium 380
Date de mise en circulation ou année	28/04/2011
Numéro de série	VF624CPD000003255
Numéro d'immatriculation	BL-645-KD
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Embrayage colle, problème essieu AR, véhicule en défaut ne dépasse pas les 30kmh
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/22.5
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	Manuelle

DOCUMENTS

Documents

Attestation limiteur



Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	97052

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	10201

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant









Photo du coffre



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général intérieur/extérieur bon. Prévoir réparation Voir embrayage et essieu arrière