# SEAT LEON 37517 31/7/2019

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **SEAT** | **LEON** | **37517** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **31/7/2019** | **TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL.** |






Le

**10/11/2026**

À

**STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/250d1d99-738e-42c8-a5b2-a424b9e8ddd6

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | VL |
| Identification vendeur | NATRAN |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Seat |
| Modèle | Leon |
| Date de mise en circulation ou année | 31/7/2019 |
| Numéro de série | VSSZZZ5FZKR118334 |
| Numéro d'immatriculation (A) | FJ-108-FL |
| Puissance | 96 kw |
| Type d'énergie (P.3) | GN |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | AV |
| Etat trains roulants | OK |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Climatisation automatique. Caméra de recul. Android auto et Apple Carplay pm |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Rayée côté droit. Intérieur propre |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Blanc |
| Type de véhicule | VL |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Type de suspension | SUSPENSION HYDRAULIQUE |
| Taille des pneumatiques | 205/55/16 |
| Etat des pneus | Usure 80% AV et AR 60% |

Photos pneus ou chenilles







| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Propre sauf 1 rayure prononcé côté droit |
| Etat soubassements | Ok |
| État de l'intérieur | Propre |
| Transmission | AV |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation |  |
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 37517 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2







Photo dégât 3






Photo dégât 4



Photo dégât 5







Photo dégât 6









Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | Très bon état général. |
| Photos annexes | |