SKODA OCTAVIA COMBI 4X4 136859 03/06/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
SKODA	**OCTAVIA COMBI 4X4**	**136859**	**03/06/2008**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL MOYEN



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/12b8a92d-e7c3-4964-b47e-676ec2a22578

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Skoda
Modèle	Octavia combi 4x4
Date de mise en circulation ou année	03/06/2008
Numéro de série	TMBKS61Z882163384
Numéro d'immatriculation	8771 ZN 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation bluetooth navigation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Extérieur bon état, intérieur sale et usé, démarrage impossible batterie hs, Voyant moteur allumé
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	136859

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général moyen