STIHL HS81R 2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
STIHL	**HS81R**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2013	**BON ÉTAT. À RÉVISER**



Le

24/06/2026

À

PONTARLIER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/124de803-062d-4e65-8273-41c1c0baf01d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Taille-haies
Identification vendeur	CD Doubs

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Stihl
Modèle	HS81R
Date de mise en circulation ou année	2013
Numéro de série	177366209
Numéro d'immatriculation (A)	
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Taille-haies
Nombre de portes	
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	
Etat carrosserie	
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON APPLICABLE
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite





Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

- Photo du tableau de bord
- Kilométrage
- Photo compteur d'heures
- Nombre d'heures
- Photo de la planche de bord
- Photo de la console centrale
- Photo kilométrage tachygraphe
- Photo poste de conduite
- Photo sièges avant
- Photo sièges arrière
- Photo du coffre
- Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)
- Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)
- Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1
Photo dégât 2
Photo dégât 3
Photo dégât 4
Photo dégât 5
Photo dégât 6
Photo dégât 7
Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Bon état. À réviser
Photos annexes	