# KUBOTA GCD900F 0 2797 14/05/2012

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **KUBOTA** | **GCD900F** | **0** | **2797** |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **14/05/2012** | **ÉTAT MOYEN, NE DÉMARRE PAS** |




Le

**22/10/2026**

À

**1 PARC DE L'ÉTOILE 67076 STRASBOURG CEDEX - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/6180c257-bf43-4988-ab08-7aab1b8e5b5e

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | Tondeuse |
| Identification vendeur | Ville de Strasbourg |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Kubota |
| Modèle | GCD900F |
| Date de mise en circulation ou année | 14/05/2012 |
| Numéro de série | 20901 |
| Numéro d'immatriculation (A) | CE 139 ZF |
| Puissance | 0 |
| Type d'énergie (P.3) | Fuel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | |
| Etat trains roulants | |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE NON REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Orange |
| Type de véhicule | Tondeuse |
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de places (car & bus) | 1 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | Bon |
| Etat des pneus | 24x13x12 AV. 18X9.5X8 AR |

Photos pneus ou chenilles









| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Moyen |
| Etat soubassements | Bon |
| État de l'intérieur | |
| Transmission | |
| Nombre de vitesses | |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 0 |

Photo compteur d'heures




| | |
|---|---|
| Nombre d'heures | 2797 |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/trustoo-specialist-prod.appspot.com/o/6180c257-bf43-4988-ab08-7aab1b8e5b5e%2Fimages%2F3196ead3-30d8-4f7f-9ae0-54a61f03a0d1.jpeg?alt=media&token=1d11accd-ee42-445f-9917-e22cbd89a34a

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | État moyen, ne démarre pas |
| Photos annexes | |