RENAULT SCENIC 146354 24/11/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	SCENIC	146354	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
24/11/2015	CARROSSERIE, EXTÉRIEUR, MOYEN ÉTAT PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE/GRIFFES BOÎTE À GANTS ET GARNITURES GRIFFES SIÈGE AVANT GAUCHE (ASSISE) DÉCHIRÉ INTÉRIEUR TACHÉ ATTACHE CORDON CACHE BAGAGES, MANQUANT DÉFAUT, CIEL DE TOIT VOYANT ENTRETIEN PÉRIODIQUE ALLUMÉ DÉSTICKAGE PUBLICITAIRE RÉSIDUS DE COLLE JOINT DE COFFRE CASSÉ/DÉCHIRÉ





Le

02/10/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5fd8349d-4253-49ab-8852-6d25d49bee3e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	SCENIC
Date de mise en circulation ou année	24/11/2015
Numéro de série	DX-162-NY
Numéro d'immatriculation (A)	VF1JZ0C0H54256201
Puissance	70KW - 5CV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	BON
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Commandes au volant Vitres électriques avant Rétroviseur électrique Clim climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Déchirure, siège avant Gauche–conducteur
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/60R16
Etat des pneus	CORRECT

Photos pneus ou chenilles

















Etat carrosserie	MOYEN
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	À nettoyer
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation






Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 18/09/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document









PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	146354
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale






Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant







Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3




Photo dégât 4






Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8








Photo dégât 9









Photo dégât 10





Photo dégât 11









Photo dégât 12





Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Carrosserie, extérieur, moyen état Pare-chocs avant et arrière/griffes Boîte à gants et garnitures griffes Siège avant gauche (assise) déchiré Intérieur taché Attache cordon cache bagages, manquant Défaut, ciel de toit Voyant entretien périodique allumé déstickage publicitaire résidus de colle Joint de coffre cassé/déchiré

Photos annexes

