EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 636048359

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/08/2025	25007396

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 19/08/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S003S112

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE BELLERIVOIS

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0986673632
5 RUE RHIN ET DANUBE
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 003S0128
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BR-116-SB (F)	20/07/2011	20/07/2011

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	CADDY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WV1ZZZ2KZBX302159	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10VWGCT020W555	GN

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

73092

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), AR.
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D.
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

03/09/2019 : 55279km / 02/10/2019 : 55679km / 18/08/2021 : 60455km / 19/08/2022 : 66214km / 22/08/2023 : 70677km / 17/10/2023 : 71334km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+6.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%	
Forces verticales :	890daN		852daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	335daN	320daN	339daN	333daN
Déséquilibre (<20%):	5%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	335daN	320daN	339daN	333daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	76%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.24% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.12% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.7%	-1.7%