
YAMAHA RHINO 700 4873 420 01/07/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
YAMAHA	**RHINO 700**	**4873**	**420**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
01/07/2009	**VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT PNEUMATIQUE À REVOIR ENTRETIEN MOTEUR À PRÉVOIR**



Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/84dec71f-176e-444c-9ffd-f79321787c1a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	SSV
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Yamaha
Modèle	RHino 700
Date de mise en circulation ou année	01/07/2009
Numéro de série	R67A4001343
Numéro d'immatriculation	AB-290-RM
Energie	ES
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Révision moteur Pneu Nettoyage

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	SSV - Agricole
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	AT25x8-12
Etat des pneus	Hors usage
Etat carrosserie	Correcte
Etat soubassements	Correcte
Etat intérieur	Correcte
Transmission	Correcte
Nombre de vitesses	Variateur

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles








AT25x10R12
(255/65R12)


AT25x8-12


Autre photo extérieur











PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	4873

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	420

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Autre photo intérieur








AB-290-RH
3382 XX 74




3382



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état Pneumatique à revoir Entretien moteur à prévoir