DACIA DUSTER 140002 24/10/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DACIA	**DUSTER**	**140002**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
24/10/2016	**CARROSSERIE EN ÉTAT MOYEN AVEC NOMBREUSES RAYURES ET ENFONCEMENTS. SIÈGES SANS TACHE.**






Le

23/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/04c1e57c-016c-400f-95ed-18e22c256331

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	NATRAN

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Dacia
Modèle	Duster
Date de mise en circulation ou année	24/10/2016
Numéro de série	UU1HSDJ9G56165563
Numéro d'immatriculation (A)	EG-757-ER
Puissance	X
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie en état correct. Intérieur propre.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	VL 4x4
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	Usure AV et AR 40%

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Sans corrosion
État de l'intérieur	Sièges sans tache, tapise de sol à nettoyer.
Transmission	4x4 débrayable
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	140002
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2








trustoo
trustoo
trustoo




trustoo

Photo dégât 3






Photo dégât 4



Photo dégât 5






Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Carrosserie en état moyen avec nombreuses rayures et enfoncements. Sièges sans tache.
Photos annexes	