INVENTAIRE N°2224 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	BERLINGO	242579	17/12/2010

Commentaires globaux

VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL. LÉGÈRE PRÉSENCE DE ROUILLE EN SURFACE SUR PANNEAU ARRIÈRE CÔTÉ CONDUCTEUR. 4 PNEUMATIQUES EN BON ÉTAT. MOTEUR DÉMARRE SANS PROBLÈME ET SANS VOYANT. JUSTE PROBLÈME DE POLLUTION NOTÉ SUR LE DERNIER CONTRÔLE TECHNIQUE DE 2023. CARTE GRISE NON FOURNIE





Le

10/02/2026

À

NEUILLÉ - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d661bee4-9219-4fa3-a4a9-2d29d8b5883e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	17/12/2010
Numéro de série	VF7GC9HWCAN537794
Numéro d'immatriculation	BE-023-XJ
Energie	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Roues avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Crochet attelage, radio cd, vitres avant électrique, climatisation. Gyrophare sur le toit
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bon état général hormis porte arrière droite latérale enfoncée
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65 R14
Etat des pneus	Très bon état, datent de 2024
Etat carrosserie	Enfoncement porte latérale et aile avant droite
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Propre et fonctionnel
Transmission	Manuel au roues avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	242579

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en bon état général. Légère présence de rouille en surface sur panneau arrière côté conducteur. 4 Pneumatiques en bon état. Moteur démarre sans problème et sans voyant. Juste problème de pollution noté sur le dernier contrôle technique de 2023. Carte grise non fournie