CITROËN C3 0 16/09/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C3**		

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
16/09/2016	**BOUCLIER AR ETAV MAL FIXÉS. MOISISSURES DANS HABITACLE. NON ROULANTE ET KM NON AFFICHÉ.**



Le

09/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE, 175 RUE CLOTILDE, 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/86f3f95f-059d-44d5-ad92-4402fd277885

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	Equans

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	16/09/2016
Numéro de série	VF7SC8HR4FW507922
Numéro d'immatriculation (A)	DN-725-JA
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Av
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation auto.
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Siège passager AV moisi. Bouclier AR non fixé.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE


DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Usure AV et AR 50 %
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Siège passager et revêtement de tableau de bord moisis et rayures sur le tableau de bord
Transmission	AV
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4






Photo dégât 5





Photo dégât 6






Photo dégât 7





Photo dégât 8






Photo dégât 9






Photo dégât 10











CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Bouclier AR etAV mal fixés. Moisissures dans habitacle. non roulante et km non affiché.
Photos annexes	