CITROEN C4 194273

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROEN	**C4**	**194273**	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux



Le

16/07/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/29b9eebf-8a50-45fe-86a9-0b1ed0f9136e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Laboratoire Nutregia

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroen
Modèle	C4
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF7NC9HD8FY523308
Numéro d'immatriculation (A)	DR-828-TL
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant arrière. Rétroviseur électrique autoradio écran tactile commande au volant GPS. CD , Boîte automatique, palette au volant, régulateur, limiteur de vitesse
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule très sale intérieur et extérieur de console centrale, usée pare-chocs avant abîmé, jantes avant droite, râpées, rétroviseur, droit, râpée, chante, arrière, droite, râpé, déformation et léger, choc par-choc arrière gauche
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205 55 R16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Trois. Jambes sur quatre sont râpées pare-chocs avant et arrière à refaire ainsi que la coquille du rétroviseur droit
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Très sale et très forte odeur
Transmission	Automatique
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	194273

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3













Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7











Photo dégât 8





Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes