EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 630169818

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/09/2024	24028466

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069S335

(9) RAISON SOCIALE : **C.T.A.D.S.**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0478219889
7 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
69800 ST PRIEST

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069S1192
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-591-JF (F)	23/07/2010	23/07/2010

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	XSARA PICASSO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7CH9HXCAJ708394	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP000T525	GO

Document(s) présenté(s) :
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128330

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, ARG,ARD.
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVG.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D,G.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.
6.2.6.b.1. AUTRES SIEGES : Siège absent lors du contrôle, ARG,ARD.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

25/07/2018 : 110904km / 27/07/2020 : 115567km / 27/07/2022 : 120625km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		0%	
Forces verticales :	822daN		531daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	260daN	237daN	214daN	212daN
Déséquilibre (<20%):	9%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	260daN	237daN	214daN	212daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	68%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.80m-1): C4: 0.78m-1 C5: 1.02m-1 C6: 0.85m-1 Moyenne: 0.89m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.2%	-1.0%