EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 131480362

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	04/04/2025	25113236

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044V064

(9) RAISON SOCIALE : PORNIC CONTROLES TECHNIQUES

(3) COORDONNÉES : ZA Les Gentelleries

44210 PORNIC

Tél : 02.40.82.20.00 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044D1068

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EC-383-YL(F)	10/06/2016	10/06/2016

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1ML000254789369	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVS500A492	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

320961

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARD

5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré : AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVD, ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12.04.2024: 294 039 km / 13.04.2023: 263 659 km / 26.04.2022: 225 741 km
27.04.2021: 192 831 km / 06.05.2020: 147 313 km / 04.04.2019: 111 291 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	18 %		12 %	
Forces verticales :	1383 daN		1190 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	466 daN	456 daN	421 daN	392 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	466 daN	456 daN	421 daN	392 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.33m⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.0 %	-1.1 %		