A123

EXEMPLAIRE RI

N° d'imprimé : S 003084274

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

diagno
CONTROLE TEC

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBA
CT Sanitaire	14/03/2025	25007111

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031S357

(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE CREUTZWALD**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0554930504
6 ALLEE OLYMPE DE GOUGES
31770 COLOMIERS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031S1460
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-123-TQ (F)	14/03/2017	14/03/2017

Marque	Désignation commerciale
OPEL	VIVARO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0LF7G603HV622188	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10PELVS492W102	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

434057

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne co
pas aux documents du véhicule
0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Non-concordance avec la frappe à fr
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante,
3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, AV.
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif l
endommagé ou mal fixé, AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientatio
d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Glace
ARD.
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA P
D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectu
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étra
6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longe
traverse, AR.
11.1.1.a.1. FEUX SPECIAUX : Feux spéciaux détériorés
11.1.2.a.1. AVERTISSEURS SPECIAUX : Avertisseurs sonores spécialisés d

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques d
mai 2018 :
14/03/2019 : 122612km / 13/03/2020 : 203589km / 15/03/2021 : 265540
16/03/2022 : 293124km / 14/03/2023 : 351528km / 15/03/2024 : 392885
14/05/2024 : 395740km /

Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : W0LF7G6022188

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANT

	AVANT			A
	G		D	G
Ripage (-8 à + 8m/km):	+4.5m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	5%			
Forces verticales :	1032daN			
Frein de service :				
Forces de freinage :	390daN		373daN	336daN
Déséquilibre (<20%):	5%			
Forces de freinage (efficacité) :	390daN		373daN	336daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	71%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%