N° D'IMPRIMÉ C65545392

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	07/08/2025	25123456

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083C064

(9) RAISON SOCIALE : SAS RF CONTROLE BORMES LE LAVANDOU

(3) COORDONNÉES : 24 RUE ST PONS
Z.A DU BATAILLER
83980 LE LAVANDOU
Tél : 0494718999

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083C1415

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DS-386-QL (F)	23/06/2015	23/06/2015

Marque	Désignation commerciale
MEGA	MW12

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VLGTNH90FM2018990	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10MEGCT0004258	EL

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

50163

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 25122787 DATE : 27/06/2025

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S083C064

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/07/2019 : 17224 km / 02/07/2021 : 27449 km / 31/08/2021 : 28147 km / 30/06/2023 : 36783 km / 11/07/2023 : 36940 km / 27/06/2025 : 49742 km

b Remplacement ceinzilleie (04)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.2 m/km			

N° D'IMPRIMÉ C65622811

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/06/2025	25122787

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083C064

(9) RAISON SOCIALE : SAS RF CONTROLE BORMES LE LAVANDOU

(3) COORDONNÉES : 24 RUE ST PONS
Z.A DU BATAILLER
83980 LE LAVANDOU
Tél : 0494718999

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083C1415

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DS-386-QL (F)	23/06/2015	23/06/2015

Marque	Désignation commerciale
MEGA	MW12

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VLGTNH90FM2018990	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10MEGCT0004258	EL

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

49742

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes D

Défaillances mineures :
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/07/2019 : 17224 km / 02/07/2021 : 27449 km / 31/08/2021 : 28147 km / 30/06/2023 : 36783 km / 11/07/2023 : 36940 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	12 %		3 %	
Forces verticales :	312 daN		400 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	138 daN	128 daN	89 daN	99 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	138 daN	128 daN	89 daN	99 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 31 %				
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.5 %	-0.7 %		

Paragon - Février 2