FIAT DUCATO 49177 30/06/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DUCATO**	**49177**	**30/06/2020**

Commentaires globaux

FOURGON ASSEZ PROPRE , BIEN ÉQUIPÉ



Le

02/03/2026

À

AINT OUIN DU TILLEUL - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/dbe37cc1-282f-4f7e-80ba-08255aa96f24

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	Agora store

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	30/06/2020
Numéro de série	ZFA25000002P16367
Numéro d'immatriculation	FR 986 BE
Energie	Essence + gaz
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction avant
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation Régulateur de vitesse Rangement tiroir placard Établi avec Etau Convertisseur 600 w Gyrophare
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Décalcomanie sur le contour du véhicule
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG





Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	49177

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)










PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Fourgon assez propre , bien équipé

Photos annexes

