IRISBUS CROSSWAY 601066 22030 07/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**CROSSWAY**	**601066**	**22030**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
07/08/2008	**VÉHICULE EN ASSEZ BON ÉTAT. PEU DE DÉGAT. MOISI SUR LES SIÈGES.**



Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5c49bfc5-6821-4df7-a952-1834e99957e0

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	Crossway
Date de mise en circulation ou année	07/08/2008
Numéro de série	VNESFR1600M004039
Numéro d'immatriculation	EF-092-DM
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	correct
Nombre de places (car & bus)	56
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R 22.5
Etat des pneus	arrières à remplacer
Etat carrosserie	correct
Etat soubassements	bon
Etat intérieur	bon sauf quelques traces de moisissures sur les dossiers des sieges
Transmission	propulsion ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Attestation Tachy



Certificat d'aménagement





Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



ATTESTATION EAD TCP

Ce document est une attestation de VERIFICATION PERIODIQUE EAD + TCP.

Je, soussigné RENAULT Teddy
Vérificateur indépendant qualifié sous le numéro : TCP/26.X045094
certifie que l'éthylotest antidémarrage ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés aux règles applicables
instructions fournies par le fabricant du système, par moi-même.

Description du véhicule :
- Marque : INEBUS
- N° d'immatriculation : EF-092-DM
- N° de série : VNESFR1600M004209

Description du dispositif pour le véhicule (EAD) :
Combiné :
- Marque : Dräger
- Type : Interlock XT
- Version logiciel : 2.93
- Numéro de série : ARFC-7856

Centrale :
- Marque : Dräger
- Type : Interlock XT
- Version logiciel : 4.00
- Numéro de série : ARFF-1020

Date de la prochaine vérification périodique : 06-10-2026

Numéro du procès-verbal d'homologation nationale (EAD) : 16/03469
Adresse de l'installateur indépendant :
SEC 51 rue du Colombier 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Nom et prénom du technicien :	Date :		Signature :
RENAULT Teddy	06-10-2025		

Autre document



Quick Distribution

CERTIFICAT D'INSTALLATION ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE

Certificat N° 205

Je soussigné (nom et prénom) : OLIVEIRA-AZEVEDO Christophe

Constructeur / Installateur désigné par le constructeur / X Installateur qualifié

Certifie avoir installé un éthylotest antidémarrage décrit ci-après à été effectuée par moi-même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Numéro de l'attestation de qualification de l'installateur indépendant : TCP/15 . X03715

Description du véhicule :
Marque : INEBUS
Type : Odyssey
Numéro de série : VNESFR1600M004209
Numéro d'immatriculation : 7464 YA 37

Description du dispositif pour le véhicule :
Marque : Dräger
Type : Interlock XT
Numéro du procès-verbal d'homologation nationale (EAD) : 13/02520

Fait à Chambray-les-tours, le 28/04/15

Adresse complète de l'installateur :
VAL DE LOIRE POIDS LOURDS 197 avenue grand sud 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Cachet de l'installateur :
VAL DE LOIRE POIDS LOURDS
197, Avenue Grand Sud
B.P. 10144
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS
Tél. 02 47 28 63 40
Fax 02 47 28 76 37

Fonction : RT atelier

Signature :

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	601066

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	22030

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2







Photo dégât 3





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	véhicule en assez bon état. peu de dégat. moisi sur les sièges.