Certificat d'immatriculation

N° immatriculation: A. FH-880-EP
Date de 1ère immatriculation: B. 07/08/2008

C.1 TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1
C.3 COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
43 RUE DES FRERES LUMIERES

56000 VANNES

D.1 IRISBUS
D.2
D.2.1

D.3 RECREO
E. VNESFR1500M004171
F.1 18000 F.2 18000 F.3 0
G 11475 G.1 11400
J M3 J.1 TCP J.2 J.3 CAR
K L-0123-06-05
P.1 5880 P.2 220 P.3 GO P.6 16
Q 0.00 S.1 60 S.2 0 U.1 87
U.2 1875 V.7 0 V.9 0555*0651K
X.1 VISITE AVANT LE 04/10/2019
Y.1 204 Y.2 285
Y.3 0 Y.4 4
Y.5 2.76 Y.6 495.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Ludovic GUILLAUME

H
I 24/06/2019
Z.1 TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES MOINS 10 P
Z.2
Z.3
Z.4

2M04906998645

IMPRIMERIE NATIONALE - 0508878 - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

COUPON DETACHABLE

Certificat d'immatriculation

FH-880-EP 24/06/2019
2019CX34383
VNESFR1500M004171
IRISBUS

TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES

CRFRAFH880EP9VNESFR1500M00417110808077TCP<<<
CAR<IRISBUS<<<<<<<RECREO<<<<<<<2019CX3438380

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

N° d'imprimé : J005601536

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	02/02/2026	26072371

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : S056J088
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
RUE DES TILLEULS
KERSTRAN
56400 BREC'H
02.97.29.13.88

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 056J7002
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FH-880-EP (F)	24/06/2019	07/08/2008

Marque	Genre	Carrosserie
IRISBUS	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VNESFR1500M004171	M3

Type/CNIT	Énergie
0	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
416557

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Avant Inférieur)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0090 P0685

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : 26000073 DATE : 13/01/2026
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S056Z106

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.50m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1
Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-1.4% D:-1.6% h<0,8m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:-0.3% D:-3.0%

DEKRA

CT FIG PL 005 511 001 - 04/25