IVECO RECREO 623076 06/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**RECREO**	**623076**	**06/08/2008**

Commentaires globaux

PLAQUE DE TARE ABSENTE.









Le

30/03/2026

À

PENESTIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b46bcae3-48b2-4d6a-87e2-7660cb2e7b4f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Recreo
Date de mise en circulation ou année	06/08/2008
Numéro de série	VNESFR1500M004057
Numéro d'immatriculation	EF175DS
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	59 assis
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	1
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique



Attestation limiteur




Attestation Tachy



Certificat d'aménagement



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	623076

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Plaque de tare absente.