LANDROVER DEFENDER 54654 02/06/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
LANDROVER	**DEFENDER**	**54654**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
02/06/2008	**LES ÉQUIPEMENTS SAPEURS-POMPIERS SERONT RETIRÉS AVANT LA LIVRAISON. LE VÉHICULE EST VENDU DANS L'ÉTAT ET NON GARANTI. IL EST POSSIBLE DE VISITER LE VÉHICULE SUR DEMANDE ET SUR RENDEZ-VOUS.**





Le

01/09/2026

À

SDIS SAVOIE 73, 226 RUE DE LA PERRODIÈRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2a3e9bb8-035e-4762-8cbd-71dea3edf027

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	INCENDIE
Identification vendeur	SDIS73

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	LANDROVER
Modèle	DEFENDER
Date de mise en circulation ou année	02/06/2008
Numéro de série	SALLDHMS88A760962
Numéro d'immatriculation (A)	5243VZ73
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Passable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pare choc avant Révision moteur / boîte Système ABS (normal) Rouille carrosserie
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VLTT
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	7.50R16C
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Passable - Berceau AR
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**

Photo du certificat d'immatriculation






Photo du contrôle technique





Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur






Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	54654
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord







Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Les équipements sapeurs-pompiers seront retirés avant la livraison. Le véhicule est vendu dans l'état et non garanti. Il est possible de visiter le véhicule sur demande et sur rendez-vous.

Photos annexes