MERCEDES BENZ INTOURO 337742 18/11/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES BENZ	**INTOURO**	**337742**	

Date de mise en circulation ou année

18/11/2010

Commentaires généraux



Le

27/08/2026

À

44 RUE LOUIS PERGAUD-16000 ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/36ab0020-eae0-4a71-8d19-ba8491b5dc09

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	6583

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MERCEDES BENZ
Modèle	INTOURO
Date de mise en circulation ou année	18/11/2010
Numéro de série	WEB63305213254548
Numéro d'immatriculation (A)	BD-830-HF
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	60
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	État moyen
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté


PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique

Attestation limiteur




ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)





Photo du certificat de conformité

Autre document



EvoBus

Annexe 1

CERTIFICAT D'INSTALLATION

Nous soussignés, Evobus France S.A.S. – 7 à 9 Rue du Vignoble – Zone Industrielle – B.P. 90134 – 95842 Sarcelles Cedex, représentant accrédité en France de Evobus GmbH – D-70567 Stuttgart (Allemagne), certifions que l'installation de l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule

Marque : MERCEDES-BENZ
Type : INTOURO M
Numéro de série : WEB 633 052 13 251 548
Numéro d'immatriculation (2ème montée) :

Description du dispositif pour le véhicule

Marque : Dräger Safety AG & Co
Type : Interlock XT

Numéro d'agrément ou de réception N° 09/0151

Installateur :

Société : EVOBUS
Ville : ISTANBUL

Evobus France S.A.S
EVOBUS FRANCE SAS

Arnaud DEBAIN

Fait à Sarcelles,
le 26/11/2009

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	337742
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




















Photo dégât 2





Photo dégât 3








trustoo




trustoo









trustoo




trustoo


trustoo


trustoo




trustoo




trustoo




trustoo

Photo dégât 4








trustoo








trustoo












trustoo










trustoo




trustoo



Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes