

INVENTAIRE N°1392 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
PEUGEOT	**EXPERT**	**02/03/2006**	**PAS DE CT NE DÉMARRE PAS PC AV MAL FIXE FEU AV GAUCHE CASSE**



Le

24/09/2025

À

QUIMPER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/550ab87a-3531-4e3b-9f83-c17ec94d3fe6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Departement

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Expert
Date de mise en circulation ou année	02/03/2006
Numéro de série	Vf3byrhxb86246578
Numéro d'immatriculation	843 aej 29
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Classique
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Invonnu
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	6
Taille des pneumatiques	205/65/15
Etat des pneus	Av bon ar bon
Etat carrosserie	Bon etat
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Invonnu
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Pas de ct Ne démarre pas PC av mal fixe Feu av gauche casse