Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. DA-497-MZ **B** 18/11/2013

C.1 SDIS DE LA SAVOIE

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

C.4.1

C.3

226 RUE DE LA PERRODIERE

73230 ST ALBAN LEYSSE

D.1 PEUGEOT

D.2 7J9HP0/1

D.2.1 M10PGTVP0049474

D.3 PARTNER

E. VF37J9HP0CJ798281

F.1	2040	**F.2**	2040	**F.3**	3040		
G	1435	**G.1**	1360				
J	M1	**J.1**	VP	**J.2**	AC	**J.3**	BREAK
K	e2*2001/116*0365*17						
P.1	1560	**P.2**	68	**P.3**	GO	**P.6**	5
Q		**S.1**	5	**S.2**		**U.1**	76
U.2	3000	**V.7**	135	**V.9**	715/2007*566/2011EURO5		
X.1	VISITE AVANT LE 18/11/2017						
Y.1	215	**Y.2**	0				
Y.3	0	**Y.4**	4				
Y.5	2.5	**Y.6**	221.5				

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 18/11/2013

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

2

Certificat d'immatriculation

COUPON DETACHABLE

DA-497-MZ 18/11/2013

2013FC22095

VF37J9HP0CJ798281

PEUGEOT

SDIS DE LA SAVOIE

CRFRADA497MZ6VF37J9HP0CJ79828101311185VP<<<<

BREAPEUGEOT<<<<<<<PARTNER<<<<<<2013FC2209514

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F066619308

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/09/2025	25119125

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S073F021**

(9) RAISON SOCIALE :
BARBY C.T.A.

(3) COORDONNÉES :
1 AVENUE PAUL CHEVALLIER

73230 BARBY
04.79.72.93.49

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 073F1092

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DA-497-MZ (F)	18-11-2013	18-11-2013

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF37J9HP0CJ798281	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP0049474	GO

Document(s) présenté(s) :

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

241006

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVD)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
15/11/2019:199669 Km / 24/12/2019:200664 Km / 09/11/2021:213167 Km / 22/11/2023:224391 Km / 08/01/2024:225026 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+3.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			0%	
Forces verticales		909daN			654daN	
Frein de service						
Forces de freinage	317daN		325daN	228daN		250daN
Déséquilibre (<20%)		3%			9%	
Force de freinage (efficacité)	317daN		325daN	228daN		250daN
Taux d'efficacité (=>58%)			71%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			22%			

Opacité des fumées (0.51m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.4% D:-0.8%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-3.2%

CT PG VL 066 150 001 - 04/25 R