INVENTAIRE N°1915 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	PARTENT D'ANGÈLE 4X4	194550	27/07/2016

Commentaires globaux

ASSEZ BON ÉTAT GÉNÉRAL, IL FAUT LUSTRAGE COMPLET DU VÉHICULE ET UN BON NETTOYAGE INTÉRIEUR, PLUS LES DÉFAUTS INDIQUÉS DANS LE RAPPORT





Le

02/12/2025

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/41e28f0b-bfbc-4c00-bea1-66c2dd58d8c5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule fourgon
Identification vendeur	Rhodis auto 26 La Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partent D'Angèle 4x4
Date de mise en circulation ou année	27/07/2016
Numéro de série	VF37D9HF0GN526367
Numéro d'immatriculation	EE-566-FD
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	Vitres électriques avant fermeture centralisée à distance, climatisation, manuelle, autoradio command au volant, prise USB, régulateur, limiteur de vitesse véhicule 44
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Volant, usé, carrosserie, à destikers et à lustrer , usure et petite déchirure, siège conducteur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/70 R15C
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon état à lustrer (mate)
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Siège, conducteur, légère, déchirure et mérite un bon nettoyage intérieur complet
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	194550

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo du coffre











Autre photo intérieur








PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)







DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Assez bon état général, il faut lustrage complet du véhicule et un bon nettoyage intérieur, plus les défauts indiqués dans le rapport