AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F066649811

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/08/2025	25060270

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/08/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 10/08/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S057F241**

(9) RAISON SOCIALE :
TERVILLE CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
RUE JEAN PIERRE BELTOISE

57180 TERVILLE
03.82.82.03.11

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 057T1294

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
181 BTX 57 (F)	29-08-2007	29-08-2007

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7GBKFWC94348659	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
GBKFWC/GN	EN

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

73909

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG,AR,ARD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AVG,AV,AVD)
6.1.3.i.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,D,ARD)
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/08/2018:27508 Km / 08/08/2019:32415 Km / 06/08/2020:36458 Km / 06/08/2021:41131 Km / 05/08/2022:45940 Km / 02/08/2023:52536 Km / 01/08/2024:63778 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.8m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			2%	
Forces verticales		734daN			497daN	
Frein de service						
Forces de freinage	244daN		243daN	168daN		171daN
Déséquilibre (<20%)		1%			2%	
Force de freinage (efficacité)	244daN		243daN	168daN		171daN
Taux d'efficacité (=>50%)			67%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			27%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.01% Lambda(0.97 à 1.03) 1.001

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-1.7%

S057F241