RENAULT MIDLUM 29006 4334 2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MIDLUM**	**29006**	**4334**

Date de mise en circulation ou année

2011

Commentaires généraux



Le

28/07/2026

À

1 PARC DE L'ÉTOILE 67076 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c1a34562-2fb8-4ea5-83ac-193381f3490f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourds laveuse
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	2011
Numéro de série	
Numéro d'immatriculation (A)	BW 539 EN
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Attention conduite à droite Véhicule vendu avec équipement salage et lame de déneigement
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Corrosion importante sur châssis
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Laveuse ampirol
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	245/70/19.5
Etat des pneus	Usé à l'avant
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Mauvais
État de l'intérieur	Correct
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	29006

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	4334

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale







Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes