PIAGGIO

Marque

PIAGGIO

Commentaires globaux

EN ÉTAT DE MARCHE, DES PETITS ÉLÉMENTS À REPRENDRE



Le

02/06/2026

À

ROUEN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0d9694c9-86bd-4787-9e0b-f6505398cb15

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Scooter
Identification vendeur	Municipalité

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Piaggio
Energie	Essence
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie et révision à prévoir
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Scooter
Taille des pneumatiques	120/90/10
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Des éléments à reprendre, clignotant arrière cassé
Etat soubassements	Bon état
Transmission	Bon etat

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	En état de marche, des petits éléments à reprendre