TOYOTA HILUX 108000 19/11/2003

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
TOYOTA	**HILUX**	**108000**	**19/11/2003**

Commentaires globaux

TRÈS MAUVAIS ÉTAT
GÉNÉRAL DÉMARRE
CARROSSERIE À REVOIR
ROUILLE INTÉRIEUR
MAUVAIS ÉTAT



Le

02/03/2026

À

ATELIER D'AJACCIO SARROLA CARCOPINO LIEU-DIT CALDANICCIA 20167 MEZZAVIA - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cf8165a9-6bef-46f8-91c6-bc2d0a8e8c59

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ctte plateau
Identification vendeur	Collectivité de Corse

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Toyota
Modèle	Hilux
Date de mise en circulation ou année	19/11/2003
Numéro de série	JTFWS726100008498
Numéro d'immatriculation	2741 GL 2A
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Correct
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	mauvais état général Carroserie à revoir Intérieur mauvais état sièges et accoudoir Démarre
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte plateau
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	225 75 16
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Moyen
Etat intérieur	Mauvais
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	108000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très mauvais état général Démarre Carrosserie à revoir Rouille Intérieur mauvais état