EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K009413218

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/02/2026	26148042

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069K190

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Glandiers Est
Rue du Portugal
69720 SAINT - LAURENT DE MURE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001K7015

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CQ-534-NP (F)	28/02/2020	07/02/2013

Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	SAVOYARD

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
XLRAE85MC0E955532	N3

Type/CNIT	Énergie
AE 85 N G1 E 57	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

651735

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.1.a.1.	NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1.	CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
4.5.1.a.1.	ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière)
4.5.2.a.1.	RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite Gauche)
5.2.3.e.1.	PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2 Droite Extérieur)
5.3.3.a.1.	TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 1 Avant Arrière Droite Gauche)
6.2.5.a.1.	SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.c.1.	OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0C01 P0C07

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.50 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 58%
Efficacité par essieu : E1: 61% E2: 56%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 1% E2: 7%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 26%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 25%) : global: 26%
Efficacité par essieu : E2: 45%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 2%
Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -2.3% D: -2.6% h: de 0,8 m à 1 m
Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: 0.8% D: 1.3%